

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

**Единая система конструкторской документации  
ИЗОБРАЖЕНИЯ УПРОЩЕННЫЕ И УСЛОВНЫЕ  
КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

Unified system for design documentation.  
Simplified and symbolic designations  
of fasteners

**ГОСТ  
2.315—68\***  
**(СТ СЭВ 1978—79)**

Взамен  
ГОСТ 3465—52

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от декабря 1967 г. срок введения установлен

с 01.01.71







1. Настоящий стандарт устанавливает упрощенные и условные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах и чертежах общих видов всех отраслей промышленности и строительства. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1978—79.

2. На сборочных чертежах и чертежах общих видов изображение крепежных деталей (упрощенное или условное) выбирают в зависимости от назначения и масштаба чертежа.






Крепежные детали, у которых на чертеже диаметры стержней равны 2 мм и менее, изображают условно. Размер изображения должен давать полное представление о характере соединения.

3. Упрощенные и условные изображения крепежных деталей должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица I




Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
1. Болты и винты: с шестигранной головкой	 	
с квадратной головкой		
с молоткообразной головкой		
2. Болты: с полукруглой головкой и усом		

## Продолжение табл. 1


Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
откидные с круглой головкой	 	
откидные с вилкой	 	
фундаментные	   	

Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
3. Винты:		
с полукруглой головкой	 	 
с цилиндрической головкой	 	 
с цилиндрической головкой и сферой		


## Продолжение табл. 1

Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
с полукруглой головкой и крестообразным шлицем		
с цилиндрической головкой, сферой и крестообразным шлицем		
с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ		

Продолжение табл. I

Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
с полупотайной головкой	 	
с потайной головкой	 	
с потайной головкой и крестообразным шлицем	 	


## Продолжение табл. 1





Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
с цилиндрической головкой саморежущие	 	
с потайной головкой крестообразным шлицем саморежущие	 	
4. Гайки:		
круглые	 	
шестигранные	 	

Продолжение табл. 1

Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
шестигранные прорезные и корончатые	 	
гайки-барашки	 	
5. Шурупы: с полукруглой головкой	 	
с потайной головкой	 	

Продолжение табл. 1

Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
с полупотайной головкой		
6. Шпильки	 	
7. Шайбы: простые, стопорные и т. д.	 	
стопорные с язычком	 	






Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
пружинные	  	 
8. Штифты: цилиндрические		
конические		
9. Гвозди	 	 

Продолжение табл. 1

Наименование	Изображение	
	упрощенное	условное
10. Шплинты	 	


4. Примеры упрощенных и условных изображений крепежных деталей в соединениях даны в табл. 2.

Таблица 2







Изображение	
упрощенное	условное
 	
 	

Изображение

упрощенное



условное












## Продолжение табл. 2


## Изображение

упрощенное


условное



5. Если предмет, изображенный на сборочном чертеже, имеет ряд однотипных соединений, то крепежные детали, входящие в эти соединения, следует показывать условно или упрощенно в одном-двух местах каждого соединения, а в остальных — центровыми или осевыми линиями (черт. 1).



6. Если на чертеже имеется несколько групп крепежных деталей, различных по типам и размерам, то вместо нанесения повторяющихся номеров позиций рекомендуется одинаковые крепежные детали обозначать условными знаками, а номер позиции наносить только один раз (черт. 2).




Черт. 2

В строительных чертежах допускается одинаковые группы крепежных деталей обводить сплошной тонкой линией с поясняющей надписью на полке линии-выноски; при этом преобладающие крепежные детали не обводят и не оговаривают в общих указаниях к чертежу.


7. Шлицы на головках крепежных деталей следует изображать одной сплошной линией, как показано на черт. 3: на одном виде —

по оси крепежной детали, на другом — под углом  $45^\circ$  к рамке чертежа.



Черт. 3

Если линия шлица, проведенная под углом  $45^\circ$  к рамке чертежа, совпадает с центральной линией или близка по направлению к ней, то линия шлица проводится под углом  $45^\circ$  к центральной линии (черт. 4).



Черт. 4

**Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-  
МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**

Группа Т52

**Изменение № 2 ГОСТ 2.315—68 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2653**


**За принятие изменения проголосовали:**

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдавстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины


*(Продолжение см. с. 58)*

*(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 2.315—68)*

Пункт 3. Таблица 1. Графу «Наименование» дополнить словами:  
«11. Резьбовые вставки»;  
графу «Изображение упрощенное» для пункта 11 дополнить чертежом:



Пункт 4. Таблицу 2 дополнить примером упрощенного изображения соединения с резьбовой вставкой:



(ИУС № 7 1998 г.)